

Přehled servisní historie vozidla Škoda Octavia B201062, RZ: 5E6 5812

za období 31. 5. 2022 – 31. 5. 2023

1. 6. 2022 - oprava zadního nárazníku, výměna krytu zadního nárazníku, lakování zadního nárazníku, oprava provedena v autodílnách KŘP Královéhradeckého kraje
9. 6. 2022 - oprava alternátoru, výměna regulátoru, uhlíků, ložisek, řemenice, oprava provedena v autodílnách KŘP Královéhradeckého kraje
12. 7. 2022 - výměna omezovače dveří a stíracích lišt, oprava provedena v autodílnách KŘP Královéhradeckého kraje
11. 8. 2022 - servisní prohlídka při 135 000 km, výměna letních pneumatik (205/55 R16), výměna zámku pásu, výměna potahů sedadel, oprava provedena v autodílnách KŘP Královéhradeckého kraje
5. 9. 2022 - přezutí na zimní pneumatiky, oprava provedena v autodílnách KŘP Pardubického kraje
19. 9. 2022 - výměna Lambda sondy, manžety na poloose, bočního blinkru, oprava provedena v autodílnách KŘP Královéhradeckého kraje
7. 12. 2022 - radarový měřič rychlosti Ramer 10 C, práce: oprava řídicího počítače, diagnostika, výměna disku SSD, nastavení SW a test funkce, metrologické ověření radarového měřiče rychlosti, práce provedla: společnost Ramet (výhradní dodavatel a servisní středisko pro radary Ramer)
23. 2. 2023 - oprava majáku, oprava provedena v autodílnách KŘP Pardubického kraje
24. 2. 2023 - výměna akumulátoru, oprava provedena v autodílnách KŘP Královéhradeckého kraje
24. 2. 2023 - výměna zimních pneumatik (205/55 R16), oprava provedena v autodílnách KŘP Pardubického kraje
21. 3. 2023 - servisní prohlídka při 150 000 km, výměna rozvodů, výměna termostatu, výměna výměníku olej – chladicí kapalina, oprava provedena v autodílnách KŘP Královéhradeckého kraje
22. 3. 2023 - výměna přídavného vodního čerpadla a chladicí kapaliny, oprava provedena v autodílnách KŘP Královéhradeckého kraje
20. 4. 2023 - přezutí na letní pneumatiky, oprava provedena v autodílnách KŘP Pardubického kraje