

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Pardubice
Obvodní oddělení 3
Jana Zajíce 946, 530 12 Pardubice

Č. j. KRPE-30804-2/ČJ-2023-170619

Pardubice 5. dubna 2023
Počet stran: 2

Úřední záznam

Dnešního dne 05. března 2023 v 07.43 hodin oznámil na linku 158

p. [REDAKCE] nar. [REDAKCE] v [REDAKCE] doklad: [REDAKCE] trv. bytem
[REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

zástupce stavby u firmy:

SK future s.r.o., IČO: 02371294, se sídlem Jeremiášova 2722/2a, 155 00 Praha 5-Stodůlky

kdy oznámil, že na stavbě bytového domu v ulici Štrossova v Pardubicích číslo stavby 4210/7 jeden z dělníků zůstal přes noc v domě a vytopil celé podzemní patro, kdy způsobil předběžnou škodu ve výši 500.000,-Kč, kdy na stavbě přes noc nemá nikdo co dělat.

Na místo se dostavila dozorcí služba Obvodního oddělení Policie Pardubice 3 prap. Filip. Zde bylo následně hovořeno s oznamovatelem p. [REDAKCE], který po poučení dle ust. § 61 zák. o Policii, kterému porozuměl, uvedl, že je zástupce stavby na adrese Štrossova v Pardubicích číslo stavby 4210/7, kdy tuto stavbu provádí firma SK Future, s.r.o., viz údaje shora, kdy jeden z dělníků zde provádí montáž kuchyní za firmu ORESI, s.r.o., kdy poté zůstal v bytě a zde si poté pustil topení, kdy systém ústředního topení dosud nebyl uzavřen a práce na něm nebyly dokončeny, kdy tímto ze systému topení vytekla voda do vedlejších bytů, dále protékla do podzemního podlaží, kdy poškodila stropy a elektroinstalaci, kdy tímto dle oznamovatele vznikla předběžná škoda ve výši 500.000,-Kč.

Na místě provedeno šetření u zaměstnance, ve kterém byl ztotožněn:

[REDAKCE], nar. [REDAKCE] st. přísl. [REDAKCE] doklad: [REDAKCE] trv. bytem
[REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

kdy po poučení dle ust. § 61 zák. o Policii, kterému porozuměl, uvedl, že zde prováděl montáž kuchyní za firmu Oresi, kdy poté po skončení prací zůstal v bytě, kdy si okolo 18.00 hodin v bytě pustil topení, aby mu nebyla zima, kdy však nevěděl, že systém ústředního topení není dokončen a hlavně uzavřen, a poté došlo k vytečení vody ze systému ústředního topení, kdy došlo k vytopení vedlejších bytů a podzemního podlaží. Dále uvedl, že je proti tomuto jednání pojištěn, kdy již věc - událost - před příjezdem Policie ČR s pojišťovnou řešil.

Byla provedena fotodokumentace místa události.

Oznamovatel na místě vyrozuměn, že se jedná o škodní událost, šetřením nebylo zjištěno, že by se jednalo o úmyslné poškození majetku.

Věc zadokumentována jako číslo jednacích.

prap. Radek Filip
inspektor