

Seznam vozidel k prodeji s určením obvyklé ceny znalcem.

p.č.	B	RZ	typ	rok výr.	km	poznámka	CENA
1.	60 192	6T7 3705	Volvo 850	1995	459 910	motor se přehřívá, vadný sloupek řízení, snížená účinnost brzd,	
2.	62 076	FMA 3579	Ford Transit 100, 2,5 D	1996	172 120	zvýšená spotřeba mot. oleje, karoserie je celkově zkorodovaná, sedadla prosezená	
3.	62 465	OCK 8614	VW Transporter - sanita	1996	114 133	zkorodovaná karoserie, koroze brzd, interiér opotřeben	
4.	64 118	OVV 9416	Škoda Octavia 1,6 – 74 kW	1997	344 474	vadné palivové čerpadlo, koroze karoserie, prosezená sedadla, vůle sloupku řízení	
5.	65 187	KIR 6403	VW Transporter 2,5 – 85 kW	1998	421 213	vadná spojka, karoserie částečně zkorodovaná, vadný posilovač řízení	
6.	65 424	OVY 4697	Škoda Felicia kombi	1998	219 240	hlučné rozvody a převodovka, karoserie zkorodovaná,	
7.	66 132	OVD 1392	KIA Pregio 2,6D – 60 kW	1999	259 110	karoserie silně zkorodovaná, sedadla silně znečištěná, havarijní stav řízení	
8.	66 180	1T3 2317	Škoda Octavia 1,6 – 74 kW	1999	263 992	slabý výkon motoru, koroze karoserie, slabý účinek tlumičů pérování	
9.	69 099	3T7 5294	Škoda Octavia 1,6 – 74 kW	2000	369 825	vadná spojka a převodovka, karoserie částečně zkorodovaná, vůle sloupku řízení	
10.	69 604	1T1 1452	Ford Focus 2,0 – 96 kW	2001	281 372	opotřebený motor, karoserie zkorodovaná, čalounění opotřebené	
11.	69 731	1A0 9241	Ford Focus 1,6 – 74 kW	2001	318 841	nízké tlaky ve válkách, karoserie zkorodovaná, interiér znečištěný, prosezená sedadla	
12.	70 213	1T1 4023	Š. Octavia. kom. 2,0 – 85 kW	2002	196 220	únik chladící kapaliny, koroze karoserie, vadný posilovač řízení	
13.	70 600	1T1 4054	Š. Fabia kombi 1,4 – 55 kW	2003	247 161	nerovnoměrný chod motoru, silná koroze prahů, prosezená sedadla	
14.	70 825	1T3 9237	Š. Octavia 1,6 – 75 kW	2003	207 770	zvýšená spotřeba mot. oleje, koroze blatníků a prahů,	
15.	70 872	1T1 4091	Ford Mondeo SP 3,0 – 166kW	2003	175 038	vadná spojka a alternátor, prosezená sedadla, únik oleje ze servořízení	
16.	70 948	1TC 6931	Š. Fabia 1,4 – 55 kW	2003	224 692	prosezená sedadla, částečná koroze nosných částí, nelze polohovat volant	
17.	71 025	1M0 7878	Š: Octavia 1,6 – 75 kW	2003	332 686	zvýšená spotřeba mot. oleje, koroze karoserie, sedadla prosezená	
18.	71 140	9T0 3618	Š. Fabia 1,9 TDi – 74 kW	2004	304 055	vadná spojka, koroze karoserie, opotřebené čalounění	
19.	71 164	9T0 3759	Š. Fabia kombi 1,4 – 55 kW	2004	240 101	koroze karoserie, nepravidelný chod motoru, snížená účinnost tlumičů pérování	

20.	71 199	1A5 7645	Š. Fabia 1,4 – 55 kW	2004	181 776	zvýšená spotřeba mot. oleje, koroze karoserie, snížená účinnost brzd	
21.	71 212	9T1 7491	Š. Fabia 1,4 – 55 kW	2004	293 125	nepravidelný chod motoru, koroze karoserie, koroze brzdového potrubí	
22.	71 388	1M0 7888	Š. Fabia kombi 1,4 – 55 kW	2004	219 151	motor opotřeben – nespustí, koroze karoserie, roztržené potahy sedadel	
23.	71 435	1T3 9295	Š. Fabia kombi 1,4 – 55 kW	2004	244 449	vadný startér, koroze nosných částí, vadná ložiska předních kol	
24.	71 982	3T7 5314	Š. Fabia 1,4 – 55 kW	2005	197 280	vadný alternátor, koroze karoserie, vůle v ramenech a čepech	
25.	72 056	7T4 0852	Š. Octavia 1,6 – 75 kW	2005	234 160	vadná řídicí jednotka, sedadla prosezená, koroze výfukového potrubí	
26.	72 359	1T3 9383	Š. Fabia kombi 1,4 – 55 kW	2005	206 631	nepravidelný chod motoru, koroze prahů a podlahy, silná koroze brzd	
27.	73 182	2T7 1937	Š. Fabia kombi 1,4 – 55 kW	2006	181 928	nepravidelný chod motoru, koroze karoserie, nelze nastavit výškově sedadlo	
28.	73 253	2T7 8198	Š. Fabia 1,4 – 55 kW	2006	253 886	slabý výkon motoru, matné světlomety, koroze ve spojích karoserie	
29.	73 411	2T8 9826	Š. Fabia kombi 1,4 – 55 kW	2006	279 515	koroze zadních blatníků, poškozený věnec volantu, koroze brzd	
30.	73 501	3T2 5908	Š. Fabia 1,4 – 55 kW	2006	181 705	matné světlomety, koroze, vůle v uložení stabilizátoru	
31.	74 495	3T9 8762	Š. Octavia kom 1,8 – 118 kW	2008	282 079	motor má nepravidelný chod – klepe, opotřebené čalounění, vadná přístrojová deska	
32.	74 496	3T9 9173	Š. Octavia kom 1,8 – 118 kW	2008	250 278	vozidlo po DN – náklady na opravu 106 371,14 Kč	
33.	74 627	2M4 0742	Š. Octavia kom. 1.6 – 75 kW	2008	224 403	nepravidelný chod motoru, koroze levého prahu a zedního lemu,	
34.	75 354	5T7 7395	Š. Octavia kom. 1.6 – 75 kW	2008	230 585	vozidlo po DN - náklady na opravu 38 794,66 Kč, silná koroze prahů,, potřhaná a prosezená sedadla	
35.	75 760	2M3 068	Yamaha 600 RJ 14	2008	36 080	motocykl do DN – totální škoda	
36.	77 663	6T7 3648	Š. Octavia kom. 1.6 – 75 kW	2010	251 577	vozidlo po DN – náklady na opravu 47 482,31 Kč, prodřená sedadla, poničená palubní deska	
37.	78 571	1TC 6958	Š. Octavia kom. 1.6 – 75 kW	2011	76 078	vozidlo po DN – náklady na opravu 178 185,21 Kč	
38.	78 591	7T4 0648	Š. Octavia kom. 1.6 – 75 kW	2011	66 658	vozidlo po DN – náklady na opravu 310 556,88 Kč	
39.	79 359	3SY 2167	Š. Superb 2,0 TDi – 125 kW	2013	138 915	Vozidlo po DN – totální škoda	
CELKEM:							682.000,-